

Art. 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

**DIRECCION DE FISCALIZACION
OBRAS FISCALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**

| Descripción | Ubicación | % avance | EJECUTOR |
|---|--|------------|---------------------------------|
| Pavimentación con D.T.S.B de la vía El Tejar | Tejar | suspendida | |
| Conformación de la vía Cuenca Tenis y Golf Club- Sustag (Control de calidad) | Cuenca Tenis y Golf Club- Sustag | 30% | Ing. Jorge Amaya |
| Mantenimiento con D.T.S.B vía San Jose de Balzay | Cesar Andrade y Cordero | 80% | |
| Mantenimiento con recapeo con D.T.S.B de la vía a Miraflores | Vía a Miraflores | 75% | |
| Mantenimiento con D.T.S.B de la vía al Ecoparque Industrial de chaullayacu | Tarqui | 60% | |
| Bacheo calle Edwin Sacoto y Remigio Crespo | Feria Libre | 100% | |
| Bacheo calle Granadina y amazonas | Feria Libre | 95% | |
| Limpieza de cunetas vía Sustag | Sustag | 82% | |
| Sellado de grietas, juntas y reparación de paños parque industrial | Parque Industrial | 99% | |
| Veredas Panamericana Norte lateral izquierda | Panamericana Norte | 55% | Ing. Jorge Idrovo |
| Limpieza de quebrada. Sector polígono de tiro | Ucubamba | 100% | |
| Pasos de aguas lluvias | Calle del Migrante y 25 de marzo | 100% | |
| Encauzamiento y protección de márgenes del Río Machángara | Ochoa León | 80% | |
| Obras de mitigación por deslizamiento. Octavio Cordero | Corazón de Jesús. | 100% | |
| Limpieza de quebradas . Octavio Cordero | El Calvario | 50% | |
| Construcción de parque Eucalipto caminerías | Río torebamba, quebrada de Milchichig | 60% | |
| Bacheo calle Fray Gaspar de Carvajal | Isabel La Católica | 100% | |
| Bacheo Av. Primero de mayo | Isabel La Católica | 70% | |
| Rompevelocidades vía El Valle - Santa Ana | Santa ana | 80% | |
| Rompevelocidades vía Cuenca - El Valle | El Valle | 100% | |
| Rompevelocidades calle Pumapungo | Pumapungo | 100% | |
| Rompevelocidades Río Sol | Río Sol | 100% | |
| Construcción de veredas en la calle Luis Monsalve Pozo y Fernando Malo | calle Luis Monsalve Pozo y Fernando Malo | 100% | Ing. Pablo Sarmiento |
| Construcción de veredas en la calle Fernando Malo y Luis Monsalve Pozo | calle Fernando Malo y Luis Monsalve Pozo | 100% | |
| Construcción de veredas en la Calle Arturo Salazar y Daniel Toral | Calle Arturo Salazar y Daniel Toral | 100% | |
| Construcción de veredas en la Calle Vicente Rocafuerte y Garcia Moreno | Calle Vicente Rocafuerte y Garcia Moreno | 30% | |
| Construcción de veredas en la calle Camilo Ponce y Arturo Salazar | calle Camilo Ponce y Arturo Salazar | 20% | |
| Construcción de Veredas en la Calle Garcia Moreno y Gonzalez Suarez | García Moreno y Gonzalez Suarez | 100% | |
| Construcción de áreas de servicios para operadores de maquinaria en la Planta Municipal de mantenimiento vehicular y maquinaria | Narancay | 82% | |
| Mantenimiento de losa de Cubierta del CIBV de Monay | Monay | 100% | |
| Pintura del Parque del Altiplano | Totoracocha | 100% | |
| Pintura del Parque Tandacatu | | 100% | |
| Adecuación y Arreglos de la Casa Comunal del Cruce de Sinincay | Sinincay | 100% | |
| Colocación de Emulsión Asfáltica y Pintura en la Cancha de Monay (Parque Antártico) | Monay | 100% | |
| Pintura del Parque del Escritor | | 96% | |
| Pintura de la cancha Cda. La Policia | | 100% | |
| Pintura de la cancha María Auxiliadora | María auxiliadora. Yanaturo | 100% | |
| Adecuaciones para la Restauración de la Casa Ullaauri | | 100% | |
| Lastrado de vía Arquillo-Huigra-San Antonio: Parroquia Molleturo | Molleturo | 100% | Ing Diego García J |
| Lastrado de vía a San Miguel del Azuay: Parroquia Molleturo | Molleturo | 100% | |
| Reconstrucción de veredas Av. Don Bosco entre Américas y Loja | Don Bosco | 51% | |
| Reconstrucción de veredas Av. Don Bosco entre Américas y Loja | Don Bosco | 41% | |
| Mantenimiento de pavimento rígido calle Octavio Chacón y Av. Las Américas | | 51% | Arq. Ana Asitimbay |
| Mantenimiento de la batería sanitaria en la Unidad Educativa Turi | Turi | 97% | |
| Construcción de bordillos y veredas en intersección conflictiva calle Octavio Chacón y Av. Las Américas | | 91% | |
| Centro Múltiple Municipal | | 51% | Ing. Jorge Maldonado Campoverde |
| Construcción de muro de gaviones en la vía que va al cementerio de la parroquia Turi (II ETAPA) | Turi | 100% | Ing. Fredy Correa |
| Construcción de puente sobre la quebrada El Solitario | | 3% | |
| Tendido de la matriz de agua potable en la vía San Joaquín- Sustag - planta de agua potable | San Joaquín | 93% | |

| | |
|---|--|
| FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION | 31 MAYO DEL 2016 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f) | DIRECCION DE FISCALIZACION |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f) | ING. CARLOS CORDERO PEÑA |
| CORREO ELECTRONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION | cacordero@cuenca.gob.ec |
| NUMERO TELEFONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION | 4134900 |