

INFORME ACTUALIZACIÓN REGISTRAL

UBICACIÓN



PROPIETARIO(S): JOSÉ GABRIEL PIZHA PIZHA

CLAVE CATASTRAL: 14-05-010-030-000

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/Septiembre/2020

PROVINCIA: AZUAY


CANTÓN: CUENCA

PARROQUIA:


SECTOR:

ESCALA: 1_300

PLANO DE COLINDANTES SEGÚN ESCRITURAS



PLANO DE COLINDANTES ACTUALES EN CAMPO



SISTEMA DE COORDENADAS WGS 84

COORDENADAS

PUNTO	X	Y
P1	722.114,6926	9.682.063,4644
P2	722.124,6138	9.682.056,7134
P3	722.111,0863	9.682.035,9317
P4	722.100,3658	9.682.042,3696

CUADRO DE COLINDANTES SEGÚN ESCRITURAS

DESCRIPCIÓN DE COLINDANTES	
NORTE	CON CESAREO CUESTA
SUR	CON RÍO MACHÁNGARA
ESTE	CON GLADYS PACHECO
OESTE	DIANA GUAMAN Y LOTE 1

CUADRO DE COLINDANTES ACTUALES EN CAMPO

DESCRIPCIÓN DE COLINDANTES ACTUALES	
NORTE	CON JAVIER LOZADA
SUR	CON DIANA MARIN
ESTE	CON GLADYS PACHECO
OESTE	DIANA GUAMAN Y LOTE 1

MEMBRETE

XXXXX XXXXXXXX.
ARQUITECTO

SENESCYT: 1007-2017-XXXXX
Celular/Teléfono: 099986XXX1/417000X
Email: xxxx.xx_xx@gmail.com

NOTA El presente informe es de carácter técnico y referencial; no constituye aprobación ni autorización para intervención, división, fraccionamiento o desmembración alguna, ni modifica antecedentes escriturarios, cabidas, linderos o derechos sobre las áreas analizadas. Asimismo, no acredita titularidad ni derecho de dominio, cuya certificación corresponde al Registro de la Propiedad, debiendo cualquier actuación posterior sujetarse a la normativa y procedimientos correspondientes.