

# INFORME DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS

## MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Audiencia Pública:		<b>VISITA TÉCNICA AL BARRIO LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA CONOCER LAS NECESIDADES EXPRESADAS POR DIRIGENTES Y MORADORES DEL SECTOR</b>
Cabildo Popular:		
Presupuesto Participativo:		
Asambleas locales:		
Reunión informativa:		
Socialización:		
Otras Instancias (Mingas, visitas de autoridades en los barrios, etc):	X	



## UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL

Fecha(día,mes,año):	16 de julio de 2015
Parroquia:	SAN SEBASTIÁN
Barrio:	Los Tanques de Agua Potable
Dirección:	Calle Cayambe

## PARTICIPANTES

Direcciones Municipales & Empresas de la Corporación Municipal:		Funcionario:
Dirección de Descentralización y Participación Rural y Urbana		Ing. Karlos Bermeo / Lcda. Betty Vintimilla / Sr. Cristian Carangui/ Sr. Marcelo Chaca
Planeamiento		Ing. Verónica Martínez
Avalúos y Catastros / ETAPA / Unidad Ejecutora		Arq. Catalina Cisneros
Régimen Dependiente:		Funcionario:
Actores Ciudadanos:		
Nombre y Apellido	Cargo	Organización
Sr. Luis Alberto Guachichulca Moradores del Sector	Presidente	Barrio Tanques de Agua Potable

## CONTENIDOS

Contexto	
Antecedentes:	El Presidente del barrio conocido como Tanques de Agua Potable, Sr. Luis Guachichulca, ha solicitado una visita del Sr. Alcalde al sector para expresarle algunas de sus necesidades, en virtud de lo cual se prepara una visita técnica con funcionarios de diferentes dependencias.
Objetivo General:	Coordinar y definir acciones conjuntas que permitan atender las necesidades expresadas por el barrio.
Opiniones, criterios y sentires ciudadanos.	Respuestas de los funcionarios.
Tanto el Presidente como los moradores agradecen la preocupación de la Administración local por dar respuesta a sus problemas.	Funcionario de diferentes dependencias municipales Luego de la visita de los funcionarios de las diferentes dependencias se recopilará toda la información y recomendaciones que viabilicen la solución a la problemática planteada.
Conclusiones:	Los moradores del sector quedaron satisfechos con la visita de los funcionarios y las explicaciones que recibieron por parte de los mismos. Quedan en espera de la visita de la máxima autoridad del GAD Cuenca al sector.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inspección a la quebrada entre funcionarios y moradores.	Explicaciones técnicas por parte de ETAPA	Diálogo con funcionaria de la Dir. De Planificación	El Pres. Sr. L. Guachichulca dialoga con funcionaria	Funcionario de ETAPA conversa con moradores	Vista de la quebrada

## PARTICIPANTES

Elaborado por:	Beatriz Vintimilla	Fecha de elaboración:	5 de agosto de 2015
----------------	--------------------	-----------------------	---------------------